

XEAP, S.A. de C.V.

Distintivo de llamada	XHAP-FM CB
Razon Social	XEAP, S.A. de C.V.
Frecuencia	96.9 Mhz
Plaza	Ciudad Obregon
Estado	Sonora
Ubicacion de Estudios	Guerrero y California, Plaza Tutuli, local E-17, Colonia Comuripa, c.p, 85140, Ciudad Obregón, Sonora.
Coordenadas de Estudios	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Ubicacion de Estudios Auxiliares	No disponibles
Coordenadas de Estudios Auxiliares	No disponibles
Ubicacion de Planta	Lotes 16 y 17, Ubicados en las fracciones de los lotes 38 y 39 de la manzana 104 del fraccionamiento richardson del valle del yaqui,cd. Obregon, Son.
Coordenadas de Planta	LN 27° 30' 04" LW 109° 58' 37"
Ciudad principal a servir	Ciudad Obregón, Sonora.
Planta Transmisora Emergente	

Área Técnica

Estacion	XHAP-FM
Potencia Radiada Aparente	25 kW
Potencia Operacion	10 kW
Potencia Nominal	0 kW
Altura Centro Electrico	59 Mts
Altura Obstaculo	66 Mts
Altura Promedio	51.85 Mts
Multiplex	XHOBS/XHESO/XHAP
Clase de estación	B1
Tecnico responsable	
Marca Antena	Jampro
Antena Modelo	
Ganancia Antena potencia	2.70
Ganancia Antena dB	4.31
Linea Transmisión Marca	Andrew

Linea Transmisión Modelo	HJ8-50B
Linea Transmisión Metros	70.00
Perdida Linea Porcentaje	92.99
Perdida Linea dB	0.32
A.S.N.M mt	34.00

Transmisor FM Principal

Estacion	XHAP-FM
Modalidad	Principal
Marca	Nautel
Modelo	NV10
Serie	H286
Potencia	10 kW
Tension	42.1 V
Corriente	329 A
Eficiencia	72.2 %
Condiciones	
Observaciones	
Registro ante Cofetel	

Frecuencia de Enlace

Tipo	
Frecuencia	0 Mhz
Oficio Autorizacion	

COFETEL - Plazo

Estacion	XHAP-FM
Tipo	Plazo
Numero Oficio-Escrito-Plazo	18993
Fecha	2013-04-15
Solicita	
Asunto	Autoriza cambio de frecuencia a la banda FM con frecuencia: MHZ.
Observaciones	Con escrito número 049381 de fecha 3 de septiembre de 2015, se da aviso de que se continua operando con baja potencia, debido a labores de reparación.
Plazo	365
HabilesNaturales	Naturales
Vence	2014-10-14

Status	
--------	--

COFETEL - Escrito

Estacion	XHAP-FM
Tipo	Escrito
Numero Oficio-Escrito-Plazo	024197
Fecha	2015-04-28
Solicita	Se da aviso de baja potencia con el transmisor principal, y se espera estar en posibilidad de volver a operar con las condiciones autorizadas en un lapso no mayor a 90 días.
Asunto	
Observaciones	Mediante escrito número 049381 de fecha 03 de septiembre de 2015, se da aviso de que se continua operando con baja potencia, debido a labores de reparación.
Plazo	
HabilesNaturales	
Vence	
Status	

COFETEL - Escrito

Estacion	XHAP-FM
Tipo	Escrito
Numero Oficio-Escrito-Plazo	014589
Fecha	2016-03-01
Solicita	Se da aviso de operación con baja potencia. Se menciona que en un plazo no mayor a 90 días se resolvera.
Asunto	
Observaciones	Mediante escrito número 041993 de fecha 8 de agosto de 2016, se avisa que opera con la potencia autoizada.
Plazo	
HabilesNaturales	
Vence	
Status	

COFETEL -

Estacion	XHAP-FM
Tipo	
Numero Oficio-Escrito-Plazo	047551

Fecha	2016-09-15
Solicita	Se da aviso de operación con baja potencia, debido al Huracán Newton.
Asunto	
Observaciones	
Plazo	
HabilesNaturales	
Vence	
Status	

Observaciones